
[Réparation de deux groupes électrogènes - CHU Nîmes](#)

[Imprimer](#)

Deadline

3 juillet 2020

- [Se connecter](#) ou [s'inscrire](#) pour poster un commentaire

Contenu

Les travaux seront identiques sur les deux groupes électrogènes (sauf le GE N°6 sur lequel il faudra remplacer en plus 1 injecteur et 1 pulvérisateur) et consistent en :- Révision des 16 culasses en atelier comprenant : démontage, nettoyage, épreuve, surfaçage, rectification sièges et soupapes, remplacement des joints de soupapes, remontage des composants de culasses- Remplacement des joints des 16 culasses et périphériques- Remplacement des 16 chemises- Remplacement des joints des 16 chemises- Remplacement de la segmentation : 16 segments chanfreinés, 16 segments compression et 16 anneaux section rectangulaire- Remplacement des joints des segments de pistons- Nettoyage et test d'étanchéité des faisceaux de réfrigérant en atelier- Remplacement des joints réfrigérant et périphériques- Remplacement d'un injecteur, d'un porte injecteur et d'un pulvérisateur (A6 injecteur et A5 pulvérisateur sur le GE N°6)- Remplacement des joints d'injecteur et de pulvérisateur : ressort, bagues douilles (sur le GEN°6)

Date limite de remise des offres : 06/05/2019 à 12h00

[Accédez à la consultation](#)

Visibilité

Public

Fiche signalétique obligatoire

Désactivé

[Imprimer](#)